


## 20 601 L00 FLORIDA VENTIL STATIV 1/2"




### DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: alb
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- țeavă de scurgere turnată pivotantă cu aerator și limitator de oprire cu mecanism de blocare
- set evacuare cu tijă
- fără mâner
- suprafață GROHE LongLife



## 20 601 L00 FLORIDA VENTIL STATIV 1/2"



### PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1985 – now

- 1: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
  - 1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 2: Țeavă de scurgere pivotantă turnată (Spare part-nr. 13428L00)
  - 2.1: Aerator (Spare part-nr. 13929L00)
  - 2.1.1: kit de înlocuire pentru AeratorM22x1 si M24x1 (Spare part-nr. 45002000)
  - 2.2: Set de legătură la țeava de scurgere (Spare part-nr. 45474000)
  - 2.2.1: Disc de siguranță (Spare part-nr. 0585000M)
  - 3: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate 1/2" (Spare part-nr. 45000000)
  - 4: Piuliță de cuplare 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)
  - 4.1: Fibra de etanșare cu diametrul de Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900 M)
  - 5: Piuliță de fixare 1/2" x 14.5 mm (Spare part-nr. 1290200M)
  - 5.1: Fibra de etanșare cu diametrul de Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900 M)
  - 6: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
  - 6.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 7: Mâner monocomandă Florida (Spare part-nr. 45180L00)\*
  - 8: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230L00)\*
  - 9: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206L00)\*
  - 10: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207L00)\*
- \* Optional accessories