


22 950 000 FLORIDA ROBINET CU VENTIL DE COLȚ 1/2"




DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: cromat
- set de legătură de 3/8"
- ornament
- suprafață GROHE LongLife
- fără mâner



22 950 000 FLORIDA ROBINET CU VENTIL DE COLȚ 1/2"



3483
17.07.91 15.11.94 03.07.96
Neubaut Wall Bender

22.950

PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1985 – now

- 1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
 - 1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 2: Garnitură 1/2" (Spare part-nr. 07146000)
 - 2.1: Disc de etanșare Ø6 x Ø2 (Spare part-nr. 0128300M)
 - 2.2: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 2.3: etanșare (Spare part-nr. 0529100M)
 - 3: Legătură de compresie 3/8" (Spare part-nr. 1291400M)
 - 3.1: etanșare (Spare part-nr. 45279000)
 - 4: Șild (Spare part-nr. 02923000)
 - 5: Mâner (Spare part-nr. 45180000)*
 - 6: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230000)*
 - 7: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206000)*
 - 8: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207000)*
- * Optional accessories