

31 810 000 **COSTA BATERIE SPĂLĂTOR PENTRU O GAURĂ 1/2"**



DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: cromat
- mânere din metal
- izolat termic, racord olandez
- pipă pivotantă
- aerator
- limitator de oprire
- blocabil
- corp fără orificiu tijă set de evacuare
- suprafață GROHE LongLife

31 810 000 COSTA BATERIE SPĂLĂTOR PENTRU O GAURĂ 1/2"

PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1989 – now

- 1: Garnitură 1/2" (Spare part-nr. 11090000)
- 1.1: Mâner din metal 1/2" (Spare part-nr. 45258000)
 - 1.1.1: Bucșă cu declic (Spare part-nr. 0538600M)
- 1.2: Garnitură 1/2" (Spare part-nr. 07146000)
 - 1.2.1: Disc de etanșare Ø6 x Ø2 (Spare part-nr. 0128300M)
 - 1.2.2: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 1.2.3: etanșare (Spare part-nr. 0529100M)
- 2: Headpart 1/2 (Spare part-nr. 11091000)
 - 2.1: Costa metal handle (Spare part-nr. 45259000)
 - 2.1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45331000)
 - 2.1.1.1: Bucșă cu declic (Spare part-nr. 0538600M)
 - 2.2: Garnitură 1/2" (Spare part-nr. 07146000)
- 3: Țeavă de scurgere pivotantă turnată (Spare part-nr. 13018000)
 - 3.1: Aerator (Spare part-nr. 13929000)
 - 3.1.1: kit de înlocuire pentru AeratorM22x1 si M24x1 (Spare part-nr. 45002000)
 - 3.2: Set de legătură la țeava de scurgere (Spare part-nr. 45013000)
 - 3.2.1: Șaibă de etanșare (Spare part-nr. 0128500M)
 - 3.2.2: inel de siguranță (Spare part-nr. 0485300M)
 - 4: Șild (Spare part-nr. 45217000)
 - 5: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate M26x1,5 (Spare part-nr. 45012000)

No exploded view is available for this spare part list.