


## 21 105 Z00 SENTOSA BATERIE LAVOAR, 1/2"




### DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: eurobrass
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- pipă turnată monobloc cu aerator
- set evacuare cu tijă
- racorduri flexibile de conectare la apă
- sistem rapid de instalare
- presiunea minimă recomandată 1.0 bar
- suprafață GROHE LongLife



## 21 105 Z00 SENTOSA BATERIE LAVOAR, 1/2"



### PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1993 – now

- 1: Mâner 1/2", roșu (Sentosa) (Spare part-nr. 45539YA0)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
  - 1.1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 1.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 2: Mâner 1/2", (Sentosa) (Spare part-nr. 45538YA0)
  - 2.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
  - 2.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 3: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
  - 3.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Aerator (Spare part-nr. 13929YY0)
  - 4.1: kit de înlocuire pentru AeratorM22x1 si M24x1 (Spare part-nr. 45002000)
- 5: Șild (Spare part-nr. 45540YY0)
- 6: Ansamblu de fixare a țigii nefiletate (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Tijă verticală (Spare part-nr. 45541YY0)
- 8: Set de scurgere 1 1/4" (Spare part-nr. 28910Z00)
  - 8.1: Fișa de conectare (Spare part-nr. 07182Z00)
    - 8.1.1: etanșare (Spare part-nr. 0506500M)
  - 8.2: Tijă cu bilă (Spare part-nr. 07052000)
- 9: Fibră de etanșare de ø14.5 x ø8 x 2 (Spare part-nr. 0138300M)