


22 906 LG0 SENTOSA ROBINET CU VENTIL DE COLȚ 1/2"




DESCRIEREA PRODUSULUI

- set de legătură de 3/8"
- ornament
- cu mâner mic
- marcaj: roșu
- suprafață GROHE LongLife



22 906 LG0 SENTOSA ROBINET CU VENTIL DE COLȚ 1/2"



PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1994 – now

- 1: Mâner (Spare part-nr. 45551LG0)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 1.1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 1.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 2: Garnitură 1/2" (Spare part-nr. 07146000)
- 2.1: Disc de etanșare Ø6 x Ø2 (Spare part-nr. 0128300M)
- 2.2: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 2.3: etanșare (Spare part-nr. 0529100M)
- 3: Șild (Spare part-nr. 02923L00)
- 3.1: Șild (Spare part-nr. 02923L00)
- 3.2: Șild (Spare part-nr. 02923L00)
- 3.3: Șild (Spare part-nr. 02923L00)
- 3.4: Șild (Spare part-nr. 02923L00)
- 4: Legătură de compresie 3/8" (Spare part-nr. 12914L00)
- 4.1: etanșare (Spare part-nr. 45279000)