


24 407 000 SENTOSA BATERIE BIDEU 1/2"




DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: cromat
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- aerator cu racord cu bilă
- set evacuare cu tijă
- racorduri flexibile de conectare la apă
- sistem rapid de instalare
- suprafață GROHE LongLife



24 407 000 SENTOSA BATERIE BIDEU 1/2"



PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1993 – now

- 1: Mâner 1/2", roșu (Sentosa) (Spare part-nr. 45539IP0)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 1.1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 1.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 2: Mâner 1/2", (Sentosa) (Spare part-nr. 45538IP0)
- 2.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 2.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 3: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
- 3.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Aerator Saturator cu Racord cu bila (Spare part-nr. 13921000)
- 4.1: Aerator (Spare part-nr. 13929000)
- 4.1.1: kit de înlocuire pentru AeratorM22x1 si M24x1 (Spare part-nr. 45002000)
- 5: Șild (Spare part-nr. 45540000)
- 6: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Tijă verticală (Spare part-nr. 45541P00)
- 8: Set de scurgere 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
- 8.1: Fișa de conectare (Spare part-nr. 07182000)
- 8.2: Tijă cu bilă (Spare part-nr. 07052000)
- 9: Fibră de etanșare de ø14.5 x ø8 x 2 (Spare part-nr. 0138300M)