



25 015 BE0 ATRIO BATERIE CADĂ 1/2"



DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: polished nickel
- montare stativă
- înălțimea ventilului stativ de 150 mm
- valvă ceramică 1/2", 90°
- divertor cu revenire automată: cadă/duș
- pipă tubulară pivotantă cu aerator și limitator de oprire
- valve unic-sens integrate în ieșirea de duș 1/2"
- cu suport de duș
- duș manual Sena
- furtun de duș 1500 mm
- protecție împotriva refluxului
- cu mâner Delta
- suprafață GROHE LongLife

25 015 BE0 ATRIO BATERIE CADĂ 1/2"



PIESE DE SCHIMB , ianuarie 2001 – now

- 1: Mâner Delta (Spare part-nr. 45610BE0)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45605000)
- 2: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 2.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
- 3.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Comutator (Spare part-nr. 45592BE0)
- 5: Scurgere (Spare part-nr. 45601BE0)
- 5.1: Set de legătură la țeava de scurgere (Spare part-nr. 45474000)
- 5.1.1: Disc de siguranță (Spare part-nr. 0585000M)
- 5.2: Aerator (Spare part-nr. 13927BE0)
- 5.2.1: kit de înlocuire pentru aerator M28x1 (Spare part-nr. 45029000)
- 6: Ventil de reținere (Spare part-nr. 08565000)
- 7: Furtun metalic (Spare part-nr. 28143BE0)
- 8: Pară de duș cu 1 pulverizare (Spare part-nr. 28034BE0)
- 8.1: Filtru impuritati (Spare part-nr. 0700200M)
- 9: Racord la coloana cu suport de duș (Spare part-nr. 45902BE0)
- 9.1: etanșare Ø15 x Ø2 (Spare part-nr. 0311900M)
- 9.2: Bulon cu filet (Spare part-nr. 0311700M)
- 9.3: Șild (Spare part-nr. 45904BE0)
- 9.4: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate (Spare part-nr. 45553000)
- 10: Racord la coloană (Spare part-nr. 45903BE0)
- 10.1: etanșare Ø15 x Ø2 (Spare part-nr. 0311900M)
- 10.2: Bulon cu filet (Spare part-nr. 0311700M)
- 10.3: Șild (Spare part-nr. 45904BE0)
- 10.4: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate (Spare part-nr. 45553000)