




## 25 025 L00 SENTOSA BATERIE CADĂ 1/2"



### DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: alb
- montare stativă
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- aerator
- divertor cu revenire automată: cadă/duș
- valve unic-sens integrate în ieșirea pentru duș de 1/2"
- racorduri la coloană
- protecție împotriva refluxului
- atenție
- nu este potrivit pentru instalarea placilor de faianta
- suprafață GROHE LongLife

## 25 025 L00 SENTOSA BATERIE CADĂ 1/2"



### PIESE DE SCHIMB , decembrie 2003 – now

- 1: Mâner 1/2", (Sentosa) (Spare part-nr. 45538L00)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 1.1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 1.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 2: Mâner 1/2", roșu (Sentosa) (Spare part-nr. 45539L00)
- 2.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 2.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 3: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
- 3.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Niplu (Spare part-nr. 45549000)
- 4.1: etanșare Ø15 x Ø2 (Spare part-nr. 0311900M)
- 4.2: Garnitură inelară Ø18 x Ø2,5 (Spare part-nr. 0128100M)
- 5: Racord la coloană 1/2" (Spare part-nr. 12060L00)
- 5.1: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate (Spare part-nr. 45553000)
- 5.2: Șild (Spare part-nr. 45540L00)
- 5.3: Bulon cu filet (Spare part-nr. 0587800M)
- 6: Ventil de reținere (Spare part-nr. 08565000)
- 7: Aerator (Spare part-nr. 13927L00)
- 7.1: kit de înlocuire pentru aerator M28x1 (Spare part-nr. 45029000)
- 8: Comutator (Spare part-nr. 08915L00)
- 9: Buton de comutare (Spare part-nr. 45547L00)