



25 610 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



DESCRIEREA PRODUSULUI

- montare pe perete
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- comutator automat cu buton
- cadă/duș
- suport pară de duș încorporat
- aerator
- conexiuni excentrice
- fără mânere
- scurgere duș 1/2"
- pentru mânere, a se vedea produsul nr.18 956/18 996/18 997
- suprafață GROHE LongLife

25 610 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



25.610

PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1984 – now

- 1: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
 - 1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 2: Comutator (Spare part-nr. 45187000)
 - 3: Disc de presiune (Spare part-nr. 45188G00)
 - 4: Stuț de evacuare (Spare part-nr. 45487L00)
 - 4.1: Disc de etanșare Ø21 x Ø2 (Spare part-nr. 0599900M)
 - 5: Racord cu șurub 1/2" (Spare part-nr. 45185L00)
 - 5.1: etanșare Ø15 x Ø2 (Spare part-nr. 0311900M)
 - 6: Conexiuni excentrice (Spare part-nr. 12083LG0)
 - 6.1: Flansa Ø70 (Spare part-nr. 45184LG0)
 - 6.2: etanșare (Spare part-nr. 0138600M)
 - 7: Aerator (Spare part-nr. 13927G00)
 - 7.1: kit de înlocuire pentru aerator M28x1 (Spare part-nr. 45029000)
 - 8: Ventil de reținere (Spare part-nr. 08565000)
 - 9: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
 - 9.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 10: Mâner monocomandă Florida (Spare part-nr. 45180LG0)*
 - 11: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230LG0)*
 - 12: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206LG0)*
 - 13: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207L00)*
 - 14: Prolungire, 40 mm (Spare part-nr. 45268L00)*
- * Optional accessories