



## 25 612 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



### DESCRIEREA PRODUSULUI

- montare stativă
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- comutator automat cu buton
- cadă/duș
- suport pară de duș încorporat
- aerator
- racorduri la coloană
- fără mânăre
- atenție
- nu este potrivit pentru instalarea placilor de faianta
- scurgere duș 1/2"
- suprafață GROHE LongLife

## 25 612 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



25.612

### PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1984 – now

- 1: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
- 1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 2: Comutator (Spare part-nr. 45187000)
- 3: Disc de presiune (Spare part-nr. 45188G00)
- 4: Stuț de evacuare (Spare part-nr. 45487L00)
- 4.1: Disc de etanșare Ø21 x Ø2 (Spare part-nr. 0599900M)
- 5: Racord la coloană 1/2" (Spare part-nr. 12084LG0)
- 5.1: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate 1/2" (Spare part-nr. 45000000)
- 5.2: Bulon cu filet (Spare part-nr. 0587800M)
- 5.3: Garnitură inelară Ø18 x Ø2,5 (Spare part-nr. 0128100M)
- 6: Aerator (Spare part-nr. 13927G00)
- 6.1: kit de înlocuire pentru aerator M28x1 (Spare part-nr. 45029000)
- 7: Ventil de reținere (Spare part-nr. 08565000)
- 8: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 8.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 9: Mâner monocomandă Florida (Spare part-nr. 45180LG0)\*
- 10: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230LG0)\*
- 11: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206LG0)\*
- 12: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207L00)\*
- 13: Set-extindere 1/2", 30 mm (Spare part-nr. 45238L00)\*

\* Optional accessories