



## 25 620 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ CU 4 GĂURI 1/2"



### DESCRIEREA PRODUSULUI

- sistem de admisie cadă cu comutator automat
- aerator (13 621)
- 2 ventile de închidere cu cartuş ceramic 1/2", 180°
- fără mânere (29 600)
- ghidaj de furtun cu set de duş Relexa plus (27162) cu jet tip Champagne
- placă portantă și cadru de bază
- furtunuri de legătură de 600 mm
- 1/2" x 1/2" (45 170)
- 18 993
- suprafață GROHE LongLife

## 25 620 LG0 FLORIDA BATERIE CADĂ CU 4 GĂURI 1/2"



### PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1993 – now

- 1: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
  - 2: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
  - 2.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 3: Flansa Ø62 (Spare part-nr. 45223LG0)
  - 4: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate M28 x 1,5 (Spare part-nr. 45025000)
  - 5: Buton de comutare (Spare part-nr. 45225LG0)
  - 6: Comutator (Spare part-nr. 45187000)
  - 7: Aerator (Spare part-nr. 13939G00)
  - 8: Set de legătură la țeava de scurgere (Spare part-nr. 45683L00)
  - 9: Tijă nefiletată (Spare part-nr. 45456000)
  - 10: Pară de duș cu 2 pulverizări (Spare part-nr. 28174LG0)
  - 10.1: placă de trasare cu jet de apă (Spare part-nr. 45658LG0)
  - 10.2: Piesă de legătură (Spare part-nr. 28635XX0)
  - 10.2.1: Disc de etanșare Ø11 x Ø2 (Spare part-nr. 0122400M)
  - 10.3: Filtru impurități (Spare part-nr. 0700200M)
  - 11: Furtun metalic (Spare part-nr. 28158G00)
  - 12: Suport pară de duș (Spare part-nr. 47417L00)
  - 13: placă portantă (Spare part-nr. 45200000)
  - 13.1: Set de fixare (Spare part-nr. 07007000)
  - 13.1.1: Set de fixare (Spare part-nr. 45172000)
  - 14: Țeavă (Spare part-nr. 07227000)
  - 15: Fibra de etanșare cu diametrul de Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900 M)
  - 16: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
  - 16.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 17: Mâner monocomandă Florida (Spare part-nr. 45180LG0)\*
  - 18: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230LG0)\*
  - 19: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206LG0)\*
  - 20: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207L00)\*
- \* Optional accessories