




25 632 L00 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: alb
- montare pe perete
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- valvă sens-unic integrată
- divertor cu revenire automată: cadă/duș
- suport pară de duș încorporat
- aerator
- conexiuni excentrice
- fără mânere
- protecție împotriva refluxului
- suprafață GROHE LongLife

25 632 L00 FLORIDA BATERIE CADĂ 1/2"



25.632

PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1994 – now

- 1: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
 - 1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 2: Comutator (Spare part-nr. 45187000)
 - 3: Disc de presiune (Spare part-nr. 45188L00)
 - 4: Racord cu șurub 1/2" (Spare part-nr. 45185L00)
 - 4.1: etanșare Ø15 x Ø2 (Spare part-nr. 0311900M)
 - 5: Conexiuni excentrice (Spare part-nr. 12083L00)
 - 5.1: Flansa Ø70 (Spare part-nr. 45184L00)
 - 5.2: etanșare (Spare part-nr. 0138600M)
 - 6: Aerator (Spare part-nr. 13927L00)
 - 6.1: kit de înlocuire pentru aerator M28x1 (Spare part-nr. 45029000)
 - 7: Niplu pentru duș (Spare part-nr. 45480L00)
 - 7.1: Disc de etanșare Ø21 x Ø2 (Spare part-nr. 0599900M)
 - 8: Ventil de reținere (Spare part-nr. 45481000)
 - 9: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
 - 9.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 10: Mâner monocomandă Florida (Spare part-nr. 45180L00)*
 - 11: Mâner Florida 115 (Spare part-nr. 45230L00)*
 - 12: Mâner Florida (500) (Spare part-nr. 45206L00)*
 - 13: Mâner Dorina (510) (Spare part-nr. 45207L00)*
 - 14: Prelungire, 40 mm (Spare part-nr. 45268L00)*
- * Optional accessories