



## 20 893 000 SENTOSA BATERIE LAVOAR CU 3 GĂURI 1/2"



### DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: cromat
- Garnituri ceramice 1/2", 180°
- pipă nepivotantă cu aerator
- furtunuri de racord flexibile rezistente la presiune
- furtunuri de racord flexibile rezistente la presiune între partea de mijloc și ventilele laterale
- piuliță de cuplare cu diametru de forare de 10.5 mm
- set evacuare cu tijă
- suprafață GROHE LongLife

## 20 893 000 SENTOSA BATERIE LAVOAR CU 3 GĂURI 1/2"



### PIESE DE SCHIMB , ianuarie 1994 – now

- 1: Mâner 1/2", (Sentosa) (Spare part-nr. 45538IP0)
- 1.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 1.1.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 1.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 2: Mâner 1/2", roșu (Sentosa) (Spare part-nr. 45539IP0)
- 2.1: kit de înlocuire pentru fixare (Spare part-nr. 45186000)
- 2.2: inel de ghidare (Spare part-nr. 0202100M)
- 3: Garnitură ceramică, 1/2" (Spare part-nr. 45346000)
- 3.1: Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Șild (Spare part-nr. 04698000)
- 5: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate M28 x 1,5 (Spare part-nr. 45025000)
- 6: Piuliță de cuplare 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)
- 6.1: Fibra de etanșare cu diametrul de Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900 M)
- 7: Șild (Spare part-nr. 04696000)
- 8: Ansamblu de fixare a tijei nefiletate (Spare part-nr. 45226000)
- 9: Aerator (Spare part-nr. 13929000)
- 9.1: kit de înlocuire pentru AeratorM22x1 si M24x1 (Spare part-nr. 45002000)
- 10: Furtun flexibil (Spare part-nr. 45461000)
- 11: Tijă verticală (Spare part-nr. 07511000)
- 12: Set de scurgere 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
- 12.1: Fișa de conectare (Spare part-nr. 07182000)
- 12.2: Tijă cu bilă (Spare part-nr. 07052000)